

Tilsynsrapport for Brylle vandværk

Tilsyn udført dato: 15. marts 2022 kl.9.30

Deltager Vandværk: Paw Pedersen

Deltager Assens Kommune: Lisbeth Hoberg Refstrup og Aja Esselami

Mikkelsen

Tilladelse			
Udløb	01-03-2046	Mængde (m³/år)	150.000
	2019	2020	2021
Udpumpet	137.905	mangler	mangler
Pejlinger	mangler	ok	mangler
Øvrige vilkår	ingen		
Bemærkninger	Husk at indberette mængder og 4 pejlinger fra hver boring om året		

	Ja	Nej	Bemærkninger
Baggrundsdata			
Beredskabsplan		x	Indsendes til kommunen
Nødforsyning	x		Verninge, Tommerup By., Stærmosen
Forbruger information	x		www.bryllevand.dk
Antal forbrugere			730-40
Sårbare forbrugere	x		Skole, børnehave, dyrehold
Tilstandsrapport		x	
Handleplan		x	Er ved at skifte målere
Kontrolprogram overholdt	x		
Grænseværdier for vandkvalitet overholdt	x		
Indsatplan for grundvandsbeskyttelse	x		Overvågningsprogram, ok
Passende formue, investeringsplan			
Hygiejnekursus	x		Knarreborg kursus
Driftskursus	x		Knarreborg kursus
Kvalitetsstyring på vandværk	x		Blue Control
OBS punkter for forrige tilsyn	x		

Emne	Ja	Nej	Bemærkninger
Bygning			
Indhegnet	x		
Aflåst dør	x		
Alarm	x		
Udvendig vedligeholdelse god	x		
Indvendig vedligeholdelse god	x		
Luftindtag og ventilation beskyttet	x		
Beholdertilgange beskyttet	x		

Revner i murværk/fundament		x	
Taget tæt	x		
Drænforhold om vandværk ok	x		
Beholderanlæg			
Fungerer iltningsanlæg	x		Type: kompressor
Fungerer åbne filteranlæg	x		Et mere fintmasket net for ventilationen kan overvejes
Fungerer trykfilteranlæg			
Kontrol/skift af oliefilter i kompressor	x		
Rentvandsbeholder			
Indhegnet	x		
Aflåst dør/lem	x		
Alarm	x		
Utætheder		x	Ingen synlige
Ventilationsåbning beskyttet	x		
Overløbsrør beskyttet	x		
Renhold og ryddelig	x		
Tætliggende beplantning/trærødder		x	
Beholder inspektion			2019
Bundfældningsbassin			
Indhegnet	x		
Aflåst låge	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Bortskaffelse af slam		x	Har aldrig været nødvendigt at oprense
Udledningstilladelse til skyllevand	x		Efter 48 t ophold i bassin udledning til å.
Udpumpning/produktion			
Råvandspumper	x		Tilstand: ok
Rentvandspumper	x		Tilstand: ok
Hydrofor		x	Tilstand:
Vandmålere	x		Tilstand: ok
Elinstallation	x		Tilstand: ok
SRO anlæg	x		Tilstand: ok
Affugtningsanlæg	x		Tilstand: ok
Rottespærre			
Beskyttelse mod indtrængning af regn/spildevand			
Ledningsnet			
Kort over ledningsnet (digitalt)	x		
Kontrol af højdebeholder/pumpestation			
Er der lækager (nat), vandspild, ledningstab	x		
Tidskema for renovering af ledningsnet			

Sektionering	x		
Prøvetagningssteder	x		
Kontraventiler	x		Tilstand

	Ja	Nej	Bemærkninger
Boring DGU nr. 145.666			
Tørbrønd	x		
Overbygning		x	
Indhegnet	x		
Aflåst dæksel/lem	x		
Tæt lukning af forerør	x		
Vand på bund af tørbrønd		x	
Pejlemulighed	x		
Prøvehane	x		
Ventilation	x		
Terrænfald væk fra bygning	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Fredningszone 10m	x		
Dyrkningsfri zone 25 m	x		
BNBO – beredskab ved ulykke	x		
Forsvarlig oppumpning (indsatsplan)			
Eftersyn af boring ældre end 30 år (indsatsplan)			Boringsstart: 1966 Alle boringer eftersat inden for de sidste 3-4 år

	Ja	Nej	Bemærkninger
Boring DGU nr. 145.827			
Tørbrønd	x		
Overbygning		x	
Indhegnet	x		
Aflåst dæksel/lem	x		
Tæt lukning af forerør	x		
Vand på bund af tørbrønd		x	
Pejlemulighed	x		
Prøvehane	x		
Ventilation	x		
Terrænfald væk fra bygning	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Fredningszone 10m	x		
Dyrkningsfri zone 25 m	x		
BNBO – beredskab ved ulykke	x		
Forsvarlig oppumpning (indsatsplan)			
Eftersyn af boring ældre end 30 år			Boringsstart: 1970

(indsatsplan)			Alle boringer eftersat inden for de sidste 3-4 år
---------------	--	--	---

	Ja	Nej	Bemærkninger
Boring DGU nr. 145.878			På vandværksgrunden
Tørbrønd		x	
Overbygning	x		
Indhegnet	x		
Aflåst dæksel/lem	x		
Tæt lukning af forerør	x		
Vand på bund af tørbrønd		x	
Pejlemulighed	x		
Prøvehane	x		
Ventilation	x		
Terrænfald væk fra bygning	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Fredningszone 10m	x		
Dyrkningsfri zone 25 m	x		
BNBO – beredskab ved ulykke	x		
Forsvarlig oppumpning (indsatsplan)			
Eftersyn af boring ældre end 30 år (indsatsplan)			Boringsstart: 1978 Alle boringer eftersat inden for de sidste 3-4 år

	Ja	Nej	Bemærkninger
Boring DGU nr. 145.2690			
Tørbrønd		x	
Overbygning	x		
Indhegnet	x		
Aflåst dæksel/lem	x		
Tæt lukning af forerør	x		
Vand på bund af tørbrønd		x	
Pejlemulighed	x		
Prøvehane	x		
Ventilation	x		
Terrænfald væk fra bygning	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Fredningszone 10m	x		
Dyrkningsfri zone 25 m	x		
BNBO – beredskab ved ulykke	x		
Forsvarlig oppumpning (indsatsplan)			
Eftersyn af boring ældre end 30 år (indsatsplan)			Boringsstart: 2004 Alle boringer eftersat inden for de

			sidste 3-4 år
--	--	--	---------------