

**Brylle Vandværk**  
**Toftevej 45**  
**5690 Tommerup**  
**Att.: Paw Pedersen**
**Rapportnr.:** AR-15-CA-00274522-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00274522  
**Kundenr.:** CA0005698  
**Modt. dato:** 09.02.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Brylle Vandværk. Ledningsnet - V02200052 / 4485000299  
**Udtagningsadresse:** Vibækvej 100, 5690 Tommerup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 09.02.2015 kl. 09:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 09.02.2015 - 13.02.2015

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr.:	80221919	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⌘) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml	200		1	ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Assens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

13.02.2015

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⌘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.  
\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**