

**Brylle Vandværk**  
**Toftevej 45**  
**5690 Tommerup**  
**Att.: Paw Pedersen**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00596040-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00596040  
**Kundenr.:** CA0005698  
**Modt. dato:** 05.10.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Brylle Vandværk. B3, DGU 145.0878 - V02200052 / 4485000203  
**DGU-nr:** 145.878  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 05.10.2017 kl. 13:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 05.10.2017 - 18.10.2017

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80485748	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n)Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80477763				*		
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon, desphenyl-	0.034	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A


**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Assens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

18.10.2017



Peter Møller  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse