

Brylle Vandværk  
Toftevej 45  
5690 Tommerup  
Att.: Paw PedersenRapportnr.: AR-19-CA-00852102-01  
Batchnr.: EUDKVE-00852102  
Kundenr.: CA0005698  
Modt. dato: 24.07.2019

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Brylle Vandværk - B1 DGU 145.0666 - V02200052 / 4485000202  
**DGU-nr:** 145.666  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 24.07.2019 kl. 12:46  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7  
**Analyseperiode:** 24.07.2019 - 31.07.2019

---

**Prøvemærke:** Fra boring

---

Lab prøvenr:	80678266	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

---

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Assens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

31.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.